



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

FINIQUITO DE OBRA Con fundamento en la LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
NOMBRE DE LA OBRA: REPARACIÓN DE GENERADORES INSTALADOS EN CÁRCAMOS DE BOMBEO

CONTRATO DE OBRA NÚM.: JAPAMI00015-11

Lugar, fecha y hora en que se realiza el Finiquito.

Monto del contrato Incluido I.V.A.: \$480,000.00

Inicio según contrato: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Inicio real: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Municipio de Irapuato, Gto., 15/11/2015, 12:00pm

Monto de los convenios Incluido I.V.A.: N/A

Término según contrato: 23 DE OCTUBRE DE 2015. Término real: 05 DE OCTUBRE DE 2015.

Monto total Incluido I.V.A.: \$480,000.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Monto realmente ejecutado Incluido I.V.A.: \$480,000.00

Fianza No.: 10090-00096-6

Fecha: 06-oct-15

Importe: \$48,000.00

LETICIA MARTÍNEZ FRÍAS

ESTIMACIÓN No. 1

Período: 24/09/2015 AL 05/10/2015

Fecha de presentación: 06/10/2015

Factura: 1000

Cheque: 05/10/2015

Ok:

EJERCIDO

DIFERENCIA

Fecha, lugar y hora en que fueron liquidados los pagos. Lugar Caja Principal de la JAPAMI, hora a partir de las 12:00 horas hasta las 16:00 horas.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOLUMEN REALIZADO	IMPORTE REALIZADO
EM12	REPARACIONES											
REPARACIONES-01	REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GENERADOR MARCA CUMMINS No. M1 UNIFICADO EN EL CÁRCAMO No. 23 DE VILLAS DE SAN CAYETANO COLOR VERDE No. De serie S108610; No. MOTOR M06D10661710; CAPACIDAD DE 256 KWAS Y 204 KW INCLUYE: Batería marca GP-1 modelo 7269. 25 ls de aceite de motor Mobil 15W40. 10 ls de anticongelante Bardahl. Filtros separadores de agua primario y secundario marca Fleetguard FS-1251 y FS-1280. Filtro de aceite marca Fleetguard LF-9009. Filtro anticongelante marca Fleetguard WS-2073. Filtro de aire marca Gonher GA-679. 2 baleros de alternador marca Timken Mod. 6203 y 6003. Limpieza y reapriete de terminales eléctricas. Ajuste y actualización del control. Limpieza y ajuste de campos magnéticos. Limpieza del rotor principal con aplicación de capa protectora (emulsión humectante) antioxidante. Configurar la potencia del alternador. Reemplazar los sellos en las conexiones internas del generador.	LOTE	1.0000	\$81,896.55	\$81,896.55		1	\$81,896.55	1.00	\$ 81,896.55		
REPARACIONES-02	REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GENERADOR MARCA CUMMINS No. M2 UNIFICADO EN EL CÁRCAMO No. 23 DE VILLAS DE SAN CAYETANO COLOR VERDE No. De serie S10661711; No. MOTOR M06D10661711; CAPACIDAD DE 256 KWAS Y 204 KW INCLUYE: Interruptor lemo Magnético marca Siemens de 4010 AMP. Mod. JXD63B400 serie Sentron. 9 zapatas de ajuste para ITM marca Siemens Mod. TA-JR500. Tapón genérico del respuñador del anticongelante. Batería Marca GP-1 modelo 7269. Fusibles de 2 y 5 amperes genéricos. 25 ls de aceite de motor Mobil 15W40. 10 ls de anticongelante Bardahl. Filtros su agua primario y secundario marca Fleetguard FS1251- y FS-1280. Filtro de aceite marca Fleetguard LF-90106. Filtro anticongelante marca Fleetguard WS-2073. Filtro de aire marca Gonher GA-679. 2 Relay Cimron Electronicas. 2 Baleros de alternador marca Timken Mod. 6203 y 6003. Limpieza y reapriete de terminales eléctricas. Ajuste y actualización del control. Limpieza y ajuste de campos magnéticos. Limpieza del rotor principal con aplicación de capa protectora (emulsión humectante) antioxidante. Configurar la potencia del alternador. Reemplazar los sellos en las conexiones internas del generador.	LOTE	1.0000	\$142,241.38	\$142,241.38		1	\$142,241.38	1	142241.38		
REPARACIONES-03	REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GENERADOR MARCA MORGESER COLOR NEGRO, MOTOR MARCA PERKINS UBICADO TEMPORALMENTE EN EL CÁRCAMO No. 23 DE VILLAS DE SAN CAYETANO COG; No. MOTOR MGAFA3054 UZ2808S, No. DE SERIE 2506P-E15TAG1, CAPACIDAD DE 450 KW. INCLUYE: Reposición de Tapa Original marca Perkins. Cople de cobre medida estándar para admisión de diésel. Tapón genérico de relleno de aceite. Batería marca GP-1 modelo 7269. 35 ls de aceite de motor Mobil 15W40. Filtros separadores de agua primario y secundario marca Perkins. Filtro de aceite marca Perkins. Filtro de anticongelante marca Perkins. Filtro de aire marca Fleetguard AF-26207. 1 Relay Cimron Electronicas. 2 Baleros de alternador marca Timken Mod. 6203 y 6003. Limpieza y reapriete de terminales eléctricas. Ajuste y actualización del control. Limpieza y ajuste de campos magnéticos. Limpieza del rotor principal con aplicación de capa protectora (emulsión humectante) antioxidante. Configurar la potencia del alternador. Reemplazar los sellos en las conexiones internas del generador. Recolocación de 2 tuercas en la base de las punterías.	LOTE	1.0000	\$189,655.17	\$189,655.17		1	\$189,655.17	1	189655.17		
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$413,793.10	\$66,206.90			\$480,000.00			
								\$413,793.10		\$413,793.10		\$0.00
								\$66,206.90		\$66,206.90		\$0.00
								\$480,000.00		\$480,000.00		\$0.00

Estimado \$480,000.00
 -Amortización \$480,000.00
 Sub Total \$480,000.00
 Importe a Facturar \$480,000.00
 Total \$480,000.00

MONTO TOTAL EJERCIDO \$480,000.00

LETICIA MARTÍNEZ FRÍAS **RICARDO CASTRO TORRES** **HUMBERTO JAVIER RIGUELES ALVAREZ** **ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO** **J. ENCARNACION GARCIA GONZALEZ** **RODRIGO MARTINEZ GONZALEZ** **LUIS SANCHEZ MAGDALENO** **PIERO RAMON FONSECA** **LUIS JAVIER MANZANO CERVANTES**