

ING. OSWALDO CORONA AMADOR

IRAPUATO, GTO., A 03 DE DICIEMBRE DE 2019

BUENO POR: \$104,253.00

(CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

RECIBI DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LA CANTIDAD DE \$104,253.00 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO CON CARGO A LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA LA OBRA: **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN IRAPUATO, GUANAJUATO**, REFERENTE AL CONTRATO NO. **JAPAMI/SERV/2019-07**, CON RELACION AL **CONVENIO JAPAMI/SERV/2019-07-01**.

ESTIMADO:	\$ 89,873.28
16% I.V.A.:	\$ 14,379.72
TOTAL:	\$104,253.00

CONTRATISTA



ING. OSWALDO CORONA AMADOR

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ING. HUMBERTO ROSALES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPAMI.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ANEXO AVANCES HASTA EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2019, EN LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2019 PARA PROGRAMACION DE PAGO.

PERIODO: 30 DE JULIO DE 2019 A 9 DE AGOSTO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIURNOS				
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	2016.00	\$21.33	\$43,001.28
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO Lodos Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	7056.000	\$6.50	\$45,864.00
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RAZO COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	2016.00	\$0.50	\$1,008.00



SUBTOTAL	\$89,873.28
IVA	\$14,379.72
TOTAL	\$104,253.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y DEJANDOLO A SU CONSIDERACION ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO COMO SU S.S



ING. OSWALDO CORONA AMADOR

COLONIA (S): PARTE DE PROL. MODERNA, PARTE DE FORES MAGON SUR, EL DURAZNO, BARRIO DE LA CALZADA DE GUADALUPE

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		MARTES 30 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		207 B. DE TORMENTA
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		158 SON DE 50X60
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		49 SON DE 3 PICOS
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		6 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		4 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		152 DE 50X60
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		45 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		45 DE 3 P. POR SER DOBLES
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 152 DE 50X60 + 45 DE 3 PICOS = 197 + 45 BONIFICADAS 242
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
50	✓	✓	✓	✓	TRES PICOS	✓	✓	✓	✓	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
										SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE

[Handwritten signature]

[illegible]

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA 2019 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA

REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA

FECHA: MIERCOLES 31/07/19



COLONIA (S): PARTE DE COL. IRAPUATO, COL. 18 DE AGOSTO COL. MUNICIPIO LIBRE

DOCUMENTO: 1 B

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA			TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA		SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		SE VISITARON 247 B. DE TORMENTA
3	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		DE LAS CUALES 175 SON DE 50X60
4	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		Y 72 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		NO SE LIMPIARON 9 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		SE LIMPIARON 166 DE 50X60
7	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 67 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
8	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		SE BONIFICAN 67 DE 3 PICOS
9	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		TOTAL 166 DE 50X60 + 67 DE 3 PICOS = 233 + 67 BONIF. CADA=300
10	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 233 DE 50X60 Y 67 BONIF.
11	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS		✓		✓		




RECORTE DE PLANO DEL MARTES 30 DE JULIO DEL 2019




Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'J' and a signature that appears to be 'B'.

[illegible]

1



RECORTE DE PLANO DEL MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019



[Handwritten signature]

COLONIA (S): TIAMO COL. IRAPUATO, JARDINES DE IRAPUATO, LOS EUCAUPTOS, TRAMO DE LAS REYNAS

N° DE BOCAS DE TORMENTA	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 282 B. DE TORMENTA
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES 216 SON DE 50X60
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 66 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 9 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 5 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 207 DE 50X60
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 61 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN 61 DE 3 P. POR SER DOBLES
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 207 DE 50X60 + 61 DE 3 PICOS = 268 + 61 BONIFICADAS = 329
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

[Handwritten signature]


[illegible]

[illegible]

1



RECORTE DE PLANO DEL JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA 2019 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA

REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA

COLONIA (S): PARTE DE LAS REYNAS, LAS ROSAS.

DOCUMENTO: 1 B

FECHA: VIERNES 02/08/19

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
DE TORMENTA										
1		✓		✓		✓		✓		VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON
3		✓		✓		✓		✓		212 B. DE TORMENTA DE 50X60
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON
5		✓		✓		✓		✓		10 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 202 DE 50X60
7		✓		✓		✓		✓		
8		✓		✓		✓		✓		TOTAL 202 B. DE TORMENTA LIMPIADAS Y VARILLADAS DE 50X60
9		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
10		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
12		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
13		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
14		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
15		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
16		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
17		✓		✓			X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
18		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

51		✓			✓		
52		✓			✓		
53		✓			✓		
54		✓			✓		
55		✓			✓		
56		✓			✓		
57		✓			✓		
58		✓			✓		
59		✓			✓		
60		✓			✓		
61		✓			✓		
62		✓			✓		
63		✓			✓		
64		✓			✓		
65		✓			✓		
66		✓			✓		
67		✓			✓		
68		✓			✓		
69		✓			✓		
70		✓			✓		
71		✓			✓		
72		✓			✓		
73		✓			✓		
74		✓			✓		
75		✓			✓		
76		✓			✓		
77		✓			✓		
78		✓			✓		
79		✓			✓		
80		✓			✓		
81		✓			✓		
82		✓			✓		
83		✓			✓		
84		✓			✓		
85		✓			✓		
86		✓			✓		
87		✓			✓		
88		✓			✓		
89		✓			✓		
90		✓			✓		
91		✓			✓		
92		✓			✓		
93		✓			✓		
94		✓			✓		
95		✓			✓		
96		✓			✓		
97		✓			✓		
98		✓			✓		
99		✓			✓		
100		✓			✓		
101		✓			✓		
102		✓			✓		
103		✓			✓		
104		✓			✓		
105		✓			✓		
106		✓			✓		
107		✓			✓		
108		✓			✓		
109		✓			✓		
110		✓			✓		
111		✓			✓		
112		✓			✓		
113		✓			✓		

✓

✓

✓

114		✓			✓			
115		✓			✓			
116		✓			✓			
117		✓			✓			
118		✓			✓			
119		✓			✓			
120		✓			✓			
121		✓			✓			
122		✓			✓			
123		✓			✓			
124		✓			✓			
125		✓			✓			
126		✓			✓			
127		✓			✓			
128		✓			✓			
129		✓			✓			
130		✓			✓			
131		✓			✓			
132		✓			✓			
133		✓			✓			
134		✓			✓			
135		✓			✓			
136		✓			✓			
137		✓			✓			
138		✓			✓			
139		✓			✓			
140		✓			✓			
141		✓			✓			
142		✓			✓			
143		✓			✓			
144		✓			✓			
145		✓			✓			
146		✓			✓			
147		✓			✓			
148		✓			✓			
149		✓			✓			
150		✓			✓			
151		✓			✓			
152		✓			✓			
153		✓			✓			
154		✓			✓			
155		✓			✓			
156		✓			✓			
157		✓			✓			
158		✓			✓			
159		✓			✓			
160		✓			✓			
161		✓			✓			
162		✓			✓			
163		✓			✓			
164		✓			✓			
165		✓			✓			
166		✓			✓			
167		✓			✓			
168		✓			✓			
169		✓			✓			
170		✓			✓			
171		✓			✓			
172		✓			✓			
173		✓			✓			
174		✓			✓			
175		✓			✓			
176		✓			✓			

✓

✓

✓

[illegible]

9

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		LUNES 05 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 152 B. DE TORMENTA
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES 120 SON DE 50X60
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 32 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 4 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 10 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 116 DE 50X60
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 22 DE 3 PICOS
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN 22 DE 3 PICOS
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 116 DE 50X60 + 22 DE 3 PICOS = 138 + 22 BONIFICADAS=160
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 160
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
23	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
24	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
25	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
26	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
27	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
28	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
29	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
30	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
31	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
32	✓		✓		TRES PICOS		X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
33	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
34	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
35	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
36	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
37	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
38	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
39	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
40	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
41	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
42	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
43	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
44	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
45	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
46	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
47	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
48	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
49	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
50	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE

[Handwritten signatures and initials]

114		✓			✓	✓		
115		✓			✓	✓		
116		✓			✓	✓		
117		✓			✓	✓		
118		✓			✓	✓		
119		✓			✓	✓		
120		✓			✓	✓		
121		✓			✓	✓		
122		✓			✓	✓		
123		✓			✓	✓		
124		✓			✓	✓		
125		✓			✓	✓		
126		✓			✓	✓		
127		✓			✓	✓		
128		✓			✓	✓		
129		✓			✓	✓		
130		✓			✓	✓		
131		✓			✓	✓		
132		✓			✓	✓		
133		✓			✓	✓		
134		✓			✓	✓		
135		✓			✓	✓		
136		✓			✓	✓		
137		✓			✓	✓		
138		✓			✓	✓		
139		✓			✓	✓		
140		✓			✓	✓		
141		✓			✓	✓		
142		✓			✓	✓		
143		✓			✓	✓		
144		✓			✓	✓		
145		✓			✓	✓		
146		✓			✓	✓		
147		✓			✓	✓		
148		✓			✓	✓		
149		✓			✓	✓		
150		✓			✓	✓		
151		✓			✓	✓		
152		✓			✓	✓		



9



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		MARTES 06 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 189 B. DE TORMENTA
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES 152 SON DE 50X60
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 37 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 8 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 144 DE 50X60
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 31 DE 3 PICOS
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 31 DE 3 PICOS
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 144 DE 50X60 + 31 DE 3 PICOS = 175 + 31 BONIFICAS=206
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON 206
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
33	✓		✓		TRES PICOS	✓	X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
34	✓		✓		TRES PICOS	✓	X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
35	✓		✓		TRES PICOS	✓	X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
36	✓		✓		TRES PICOS	✓	X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
37	✓		✓		TRES PICOS	✓	X		X	NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
38	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
39	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
40	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
41	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
42	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
43	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
44	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
45	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
46	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
47	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
48	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
49	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
50	✓		✓		TRES PICOS	✓				SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

114		✓			✓		
115		✓			✓		
116		✓			✓		
117		✓			✓		
118		✓			✓		
119		✓			✓		
120		✓			✓		
121		✓			✓		
122		✓			✓		
123		✓			✓		
124		✓			✓		
125		✓			✓		
126		✓			✓		
127		✓			✓		
128		✓			✓		
129		✓			✓		
130		✓			✓		
131		✓			✓		
132		✓			✓		
133		✓			✓		
134		✓			✓		
135		✓			✓		
136		✓			✓		
137		✓			✓		
138		✓			✓		
139		✓			✓		
140		✓			✓		
141		✓			✓		
142		✓			✓		
143		✓			✓		
144		✓			✓		
145		✓			✓		
146		✓			✓		
147		✓			✓		
148		✓			✓		
149		✓			✓		
150		✓			✓		
151		✓			✓		
152		✓			✓		
153		✓			✓		
154		✓			✓		
155		✓			✓		
156		✓			✓		
157		✓			✓		
158		✓			✓		
159		✓			✓		
160		✓			✓		
161		✓			✓		
162		✓			✓		
163		✓			✓		
164		✓			✓		
165		✓			✓		
166		✓			✓		
167		✓			✓		
168		✓			✓		
169		✓			✓		
170		✓			✓		
171		✓			✓		
172		✓			✓		
173		✓			✓		
174		✓			✓		
175		✓			✓		
176		✓			✓		

✓

✓

✓

[illegible]

RECORTE DE PLANO DEL MARTES 06 DE AGOSTO DEL 2019



Handwritten marks in blue ink, including a large 'S' and a smaller 'f'.

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
DE TORMENTA										
1		✓		✓		✓		✓		MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2		✓		✓		✓		✓		SE VISITARON
3		✓		✓		✓		✓		167 B. DE TORMENTA DE 50X60
4		✓		✓		✓		✓		NO SE LIMPIARON
5		✓		✓		✓		✓		1 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6		✓		✓		✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
7		✓		✓		✓		✓		166 DE 50X60
8		✓		✓		✓		✓		TOTAL B. DE TORMENTA LIMPIARON Y VARILLARON
9		✓		✓		✓		✓		166 DE 50X60
10		✓		✓		X		X		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
11		✓		✓		✓		✓		
12		✓		✓		✓		✓		
13		✓		✓		✓		✓		
14		✓		✓		✓		✓		
15		✓		✓		✓		✓		
16		✓		✓		✓		✓		
17		✓		✓		✓		✓		
18		✓		✓		✓		✓		
19		✓		✓		✓		✓		
20		✓		✓		✓		✓		
21		✓		✓		✓		✓		
22		✓		✓		✓		✓		
23		✓		✓		✓		✓		
24		✓		✓		✓		✓		
25		✓		✓		✓		✓		
26		✓		✓		✓		✓		
27		✓		✓		✓		✓		
28		✓		✓		✓		✓		
29		✓		✓		✓		✓		
30		✓		✓		✓		✓		
31		✓		✓		✓		✓		
32		✓		✓		✓		✓		
33		✓		✓		✓		✓		
34		✓		✓		✓		✓		
35		✓		✓		✓		✓		
36		✓		✓		✓		✓		
37		✓		✓		✓		✓		
38		✓		✓		✓		✓		
39		✓		✓		✓		✓		
40		✓		✓		✓		✓		
41		✓		✓		✓		✓		
42		✓		✓		✓		✓		
43		✓		✓		✓		✓		
44		✓		✓		✓		✓		
45		✓		✓		✓		✓		
46		✓		✓		✓		✓		
47		✓		✓		✓		✓		
48		✓		✓		✓		✓		
49		✓		✓		✓		✓		
50		✓		✓		✓		✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

51		✓			✓		
52		✓			✓		
53		✓			✓		
54		✓			✓		
55		✓			✓		
56		✓			✓		
57		✓			✓		
58		✓			✓		
59		✓			✓		
60		✓			✓		
61		✓			✓		
62		✓			✓		
63		✓			✓		
64		✓			✓		
65		✓			✓		
66		✓			✓		
67		✓			✓		
68		✓			✓		
69		✓			✓		
70		✓			✓		
71		✓			✓		
72		✓			✓		
73		✓			✓		
74		✓			✓		
75		✓			✓		
76		✓			✓		
77		✓			✓		
78		✓			✓		
79		✓			✓		
80		✓			✓		
81		✓			✓		
82		✓			✓		
83		✓			✓		
84		✓			✓		
85		✓			✓		
86		✓			✓		
87		✓			✓		
88		✓			✓		
89		✓			✓		
90		✓			✓		
91		✓			✓		
92		✓			✓		
93		✓			✓		
94		✓			✓		
95		✓			✓		
96		✓			✓		
97		✓			✓		
98		✓			✓		
99		✓			✓		
100		✓			✓		
101		✓			✓		
102		✓			✓		
103		✓			✓		
104		✓			✓		
105		✓			✓		
106		✓			✓		
107		✓			✓		
108		✓			✓		
109		✓			✓		
110		✓			✓		
111		✓			✓		
112		✓			✓		
113		✓			✓		

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		208 B. DE TORMENTA
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		184 SON DE 50X60
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		24 SON DE 3 PICOS
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		7 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		4 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		177 DE 50X60
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		20 DE 3 P. POR SER DOBLES
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		20 DE 3 P. POR SER DOBLES
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 177 DE 50X60 + 20 DE 3 PICOS = 197 + 20 BONIFICADAS = 217
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICA POR DER DOBLE LIMPIEZA UNICAMENTE
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIO POR TENER VEHICULO

51		✓	✓		✓	✓		
52		✓	✓		✓	✓		
53		✓	✓		✓	✓		
54		✓	✓		✓	✓		
55		✓	✓		✓	✓		
56		✓	✓		✓	✓		
57		✓	✓		✓	✓		
58		✓	✓		✓	✓		
59		✓	✓		✓	✓		
60		✓	✓		✓	✓		
61		✓	✓		✓	✓		
62		✓	✓		✓	✓		
63		✓	✓		✓	✓		
64		✓	✓		✓	✓		
65		✓	✓		✓	✓		
66		✓	✓		✓	✓		
67		✓	✓		✓	✓		
68		✓	✓		✓	✓		
69		✓	✓		✓	✓		
70		✓	✓		✓	✓		
71		✓	✓		✓	✓		
72		✓	✓		✓	✓		
73		✓	✓		✓	✓		
74		✓	✓		✓	✓		
75		✓	✓		✓	✓		
76		✓	✓		✓	✓		
77		✓	✓		✓	✓		
78		✓	✓		✓	✓		
79		✓	✓		✓	✓		
80		✓	✓		✓	✓		
81		✓	✓		✓	✓		
82		✓	✓		✓	✓		
83		✓	✓		✓	✓		
84		✓	✓		✓	✓		
85		✓	✓		✓	✓		
86		✓	✓		✓	✓		
87		✓	✓		✓	✓		
88		✓	✓		✓	✓		
89		✓	✓		✓	✓		
90		✓	✓		✓	✓		
91		✓	✓		✓	✓		
92		✓	✓		✓	✓		
93		✓	✓		✓	✓		
94		✓	✓		✓	✓		
95		✓	✓		✓	✓		
96		✓	✓		✓	✓		
97		✓	✓		✓	✓		
98		✓	✓		✓	✓		
99		✓	✓		✓	✓		
100		✓	✓		✓	✓		
101		✓	✓		✓	✓		
102		✓	✓		✓	✓		
103		✓	✓		✓	✓		
104		✓	✓		✓	✓		
105		✓	✓		✓	✓		
106		✓	✓		✓	✓		
107		✓	✓		✓	✓		
108		✓	✓		✓	✓		
109		✓	✓		✓	✓		
110		✓	✓		✓	✓		
111		✓	✓		✓	✓		
112		✓	✓		✓	✓		
113		✓	✓		✓	✓		

✓

✓

✓

114		✓		✓		
115		✓		✓		
116		✓		✓		
117		✓		✓		
118		✓		✓		
119		✓		✓		
120		✓		✓		
121		✓		✓		
122		✓		✓		
123		✓		✓		
124		✓		✓		
125		✓		✓		
126		✓		✓		
127		✓		✓		
128		✓		✓		
129		✓		✓		
130		✓		✓		
131		✓		✓		
132		✓		✓		
133		✓		✓		
134		✓		✓		
135		✓		✓		
136		✓		✓		
137		✓		✓		
138		✓		✓		
139		✓		✓		
140		✓		✓		
141		✓		✓		
142		✓		✓		
143		✓		✓		
144		✓		✓		
145		✓		✓		
146		✓		✓		
147		✓		✓		
148		✓		✓		
149		✓		✓		
150		✓		✓		
151		✓		✓		
152		✓		✓		
153		✓		✓		
154		✓		✓		
155		✓		✓		
156		✓		✓		
157		✓		✓		
158		✓		✓		
159		✓		✓		
160		✓		✓		
161		✓		✓		
162		✓		✓		
163		✓		✓		
164		✓		✓		
165		✓		✓		
166		✓		✓		
167		✓		✓		
168		✓		✓		
169		✓		✓		
170		✓		✓		
171		✓		✓		
172		✓		✓		
173		✓		✓		
174		✓		✓		
175		✓		✓		
176		✓		✓		

✓

✓

✓

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA 2019 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA

REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA

COLONIA (SI): COL. LAS ANIMAS, COL. LA PRESTIA, BARRIO DE SANTA JULIA

FECHA: VIERNES 09/08/19

DOCUMENTO: 1.8

N° DE BOCAS	UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA		TIPO DE TAPA			LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO)		COMENTARIO
	BANQUETA	ARROYO	CONCRETO	IRVING	OTRA	SI	NO	SI	NO	
DE TORMENTA										
1	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2019 TURNO DIURNO
2	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE VISITARON 248 B. DE TORMENTA
3	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		DE LAS CUALES 168 SON DE 50X60
4	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		Y 80 SON DE 3 PICOS
5	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		NO SE LIMPIARON 16 DE 50X60 POR TENER VEHICULO
6	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		17 DE 3 PICOS POR TENER VEHICULO
7	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 152 DE 50X60
8	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE LIMPIARON Y VARILLARON 63 DE 3 PICOS
9	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		SE BONIFICAN 63 DE 3 P. POR SER DOBLES
10	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		TOTAL 152 DE 50X60 + 63 DE 3 PICOS = 215 + 63 BONIFICADAS =278
11	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
12	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
13	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
14	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
15	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
16	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
17	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
18	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
19	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
20	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
21	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
22	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
23	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
24	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
25	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
26	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
27	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
28	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
29	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
30	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
31	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
32	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
33	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
34	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
35	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
36	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
37	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
38	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
39	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
40	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
41	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
42	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
43	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
44	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
45	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
46	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
47	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
48	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
49	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		
50	✓		✓		TRES PICOS	✓		✓		

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ING. HUMBERTO ROSALES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPAMI.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ANEXO AVANCES HASTA EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2019, EN LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2019 PARA PROGRAMACION DE PAGO.

PERIODO: 30 DE JULIO DE 2019 A 9 DE AGOSTO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIURNOS				
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONDOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	2016.00	\$21.33	\$43,001.28
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	7056.000	\$6.50	\$45,864.00
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RAZO COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	2016.00	\$0.50	\$1,008.00

SUBTOTAL	\$89,873.28
IVA	\$14,379.72
TOTAL	\$104,253.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y DEJANDOLO A SU CONSIDERACION ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO COMO SU S.S


ING. OSWALDO CORONA AMADOR

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA PARA EL AÑO 2019

TURNO DIURNO		COLONIAS	REALIZADAS	ACUMULADAS
LUNES	29/07/2019	PARTE DE COL NUEVO MEXICO, BARRIO DE LA CALZADA, EL DURAZNO, F. MAGON SUR	0	0
MARTES	30/07/2019	PARTE DE PROL. MODERNA, FLORES MAGON SUR, EL DURAZNO, BARRIO DE LA CALZADA	150	150
MIÉRCOLES	31/07/2019	COL. MUNICIPIO LIBRE, COL. 18 DE AGOSTO, PARTE DE COL. IRAPUATO	299	449
JUEVES	01/08/2019	JARDINES DE IRAPUATO, LOS EUCALIPTOS, PARTE DE LAS REYNAS	329	778
VIERNES	02/08/2019	PARTE DE LAS REYNAS Y LAS ROSAS	211	989

NOTA: SE COBRAN 150 BOCAS PENDIENTES DE 242 DEL DIA 30 DE JULIO

TURNO DIURNO		COLONIAS	REALIZADAS	ACUMULADAS
LUNES	05/08/2019	BARRIO DE LA SALUD	160	1149
MARTES	06/08/2019	BARRIO DE SANTA ANITA	206	1355
MIÉRCOLES	07/08/2019	CAMPESTRE LAS FLORES, AV. SIGLO XXI, AV. CAMINO REAL DE GTO.	166	1521
JUEVES	08/08/2019	COL. INDEPENDENCIA, COL. RAFAEL GALVAN	217	1738
VIERNES	09/08/2019	COL. SANTA JULIA	278	2016

ING. OSWALDO CORONA AMADOR