



MA SOLEDAD ALEJANDRALOPEZ LOPEZ

PROGRAMA 2016 PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA

REPORTE DE LIMPIEZA POR COLONIA

COLONIA (S): PARTE DE LOS REYES, LAS PALMAS, ESTRELLA SUR, DF, EL CANTADOR.

FECHA: MIERCOLES 13/07/16

11 PAGINAS

DOCUMENTO: 1 B

| N° DE BOCAS DE TORMENTA | UBICACION DE BOCAS DE TORMENTA | | TIPO DE TAPA | | | LIMPIEZA DE REGISTRO, PAREDES, FONDO Y ARENERO | | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBO DE CONECCION (VARILLERO) | | COMENTARIO |
|-------------------------|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|--|----|---|----|---|
| | BANQUETA | ARROYO | CONCRETO | IRVING | OTRA | SI | NO | SI | NO | |
| 160 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 161 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 162 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 163 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 164 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 165 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 166 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 167 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 168 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 169 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 170 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 171 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 172 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 173 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 174 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 175 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | X | BONIFICACION POR SER DOBLES LIMPIEZA UNICAMENTE |
| 176 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 177 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 178 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 179 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 180 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 181 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 182 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 183 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 184 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 185 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 186 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 187 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 188 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 189 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 190 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 191 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 192 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 193 | | ✓ | | ✓ | | | X | | X | NO SE LIMPIARON POR TENER VEHICULO |
| 194 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 195 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 196 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 197 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 198 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 199 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 200 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 201 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 202 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 203 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 204 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 205 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 206 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 207 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 208 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 209 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 210 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 211 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 212 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

